

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
N _____

Северный район
наименование муниципального образования
Оренбургской области

"31" августа 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «Северный ЦВР».
- 1.2. Адрес местонахождения объекта: 461670, Оренбургская область, Северный район, с. Северное, ул. Чапаева, д.32.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Часть здания, 2 этаж, 76 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1954г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 01.06.2024г., капитального - _____.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Северный центр внешкольной работы» Северного района Оренбургской области.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 461670 Оренбургская область Северный район село Северное улица Чапаева д. 32.

2. Характеристика деятельности организации,
расположенной на объекте

Дополнительная информация: _____.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____
наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 170 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) - 4 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, есть (описать): подъем / спуск с дорожного полотна на переходе, подъем / спуск в тротуарной части.
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2.	Вход (входы) в здание	ДУ		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **МБУДО «Северный ЦВР» доступен условно.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения не возможны
2.	Вход (входы) в здание	ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения не возможны
8.	Все зоны и участки	ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2026 год в рамках исполнения программы «Доступная среда» 2022-2026 г.

(наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Другое: _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (прилагается): заключение не имеем.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области.

Руководитель рабочей группы:

директор, Т.Ю. Кочеткова



Члены рабочей группы:

методист, Боярова С.А.



методист, Гибадуллина Ю.Р.



ведущий специалист, Решетникова Н.И.



Представитель общественной организации инвалидов:

председатель, Иванова Н.И.

